

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

海外監管公告

2026年10月26日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG；香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「本公司」）欣然公佈，本公司長山壕金礦（「長山壕礦」）已恢復採礦作業，並重申長山壕礦的年度產量指引。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會主席兼首席執行官
侯晨光先生

香港，2026年10月27日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，非執行董事王萬明先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林先生及韓瑞霞女士組成。



中國黃金國際公佈長山壕礦恢復採礦作業並重申年度產量指引

2026年10月26日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG；香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「本公司」）欣然公佈，本公司長山壕金礦（「長山壕礦」）已恢復採礦作業，並重申年度產量指引。

長山壕礦恢復採礦作業

如本公司分別於2026年5月27日、8月17日刊發的公告所披露，長山壕礦於2026年5月22日發生局部邊坡失穩事件。事件未造成人員傷亡或設備損失。為確保安全，長山壕礦暫停了露天採礦作業，選礦作業則利用現有低品位庫存礦石維持運行。此後，本公司組織外部岩土工程專家及專業機構開展了岩土工程評估和治理方案設計。

2026年9月末，長山壕礦已完成恢復採礦作業所需的關鍵階段性治理工程。該等工程包括恢復採場道路系統，完成虛方及危岩體清理和滑坡體加固，並設置截排水系統。在此期間，邊坡監測持續進行。

經委託第三方專業機構開展隱患治理效果評估，影響採礦作業之邊坡地質災害隱患已得到整改，已符合法律法規要求恢復正常採礦作業之安全基準。在報送應急管理部門完成備案後，採礦作業已在2026年10月初按照計劃恢復。

2026年度產量指引未受影響

在露天採礦暫停期間，長山壕礦持續處理現有庫存低品位礦石，有助減輕對黃金產量的影響。隨著露天採礦全面恢復，長山壕礦將繼續實施安全風險管控措施，並優化新開採礦石與庫存礦石的配礦，以維持穩定的供礦量和處理品位，支援本年度餘下時間的靈活高效之生產調度。

基於關鍵階段性治理工程已完成且露天採礦作業已恢復，本公司對保持穩定的生產軌跡充滿信心。本公司將繼續密切關注長山壕礦的現場營運狀況及後續工程進度，並將在適當時候提供進一步更新。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬開採公司，並營運兩座礦山，即位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。本公司的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及積極獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

如欲了解更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登錄SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、本公司網站www.chinagoldintl.com，或致電本公司+1-604-609-0598及發送電郵至info@chinagoldintl.com。



關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期曾經證實正確無誤。中國黃金國際資源警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際資源目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。