

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wanguo Gold Group Limited

萬國黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

澄清公告關於所羅門金嶺礦非作業區發生局部溜坡

本公告乃由萬國黃金集團有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出。

本公司關注到近期網絡媒體上流傳有關子公司金嶺礦業有限公司（「GRML」）（一家於所羅門群島註冊成立的公司）所在礦山非作業區發生局部溜坡。

GRML持有金嶺項目的採礦許可證及勘探許可證，該項目涉及開發及營運位於所羅門群島中部島嶼瓜達爾卡納爾島的金礦，該島位於所羅門群島首都霍尼亞拉東南約30公里處（「金嶺金礦」）。

經內部核實後，本公司就該事件澄清如下。於2026年7月27日上午約12時45分（所羅門群島時間），露天採場北一採坑，西北側邊緣，非作業一階發生局部溜坡。事件發生前，GRML已根據現場情況，落實安全管控措施，包括對受影響區域進行封閉及警戒圍封，並實施安全預警管控。本次事件未造成任何人員傷亡，亦未導致任何設備或財產損失。目前，金嶺金礦採礦作業如常進行，各項在建工程項目未受影響。

事件發生後，GRML立即啟動應急響應機制，第一時間落實現場安全管控措施。受影響區域嚴禁任何非工作相關或未經批准的人員進入，現場封閉與通行管制措施保持實施。同時，GRML已派遣技術團隊對受影響區域開展現場勘察，推進治理與穩固處置工作。

除上文所披露者外，本公司董事會（「**董事會**」）確認，並不知悉任何須予披露以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《上市規則》**」）定義下的內幕消息條文須予披露的任何內幕消息。

本公司將繼續密切關注治理處置工作的進展，評估事件帶來的任何潛在影響，並根據《上市規則》於適當時候及時作出進一步披露。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二六年七月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、王國標先生、和王立新先生；非執行董事王任翔先生；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。